



## Alerte de sécurité – VFI gonflable HIT de Mustang Survival

Conformément à l'engagement de Mustang Survival à l'égard des niveaux les plus élevés de qualité et de sécurité, nous informons la population d'une alerte urgente concernant des VFI hydrostatiques gonflables (H.I.T.) spécifiques fabriqués durant les mois d'avril et de mai 2012. Une portion de ces VFI peut ne pas se gonfler immédiatement ou ne pas se gonfler du tout. Pour déterminer si vous êtes touché par cette alerte préventive, veuillez consulter les instructions suivantes.

Les produits Mustang Survival suivants sont visés :

- MA7214 Trousse de réarmement gonflable HIT
- MD3153 VFI gonflable de luxe avec HIT
- MD3154 VFI gonflable de luxe avec HIT (avec harnais)
- MD3157 Veste de travail gonflable avec HIT



**Étape 1 :** Est-ce que votre VFI ou la trousse de réarmement est muni d'un gonfleur rond et orange Hammar HIT? Dans l'affirmative, continuez à l'étape 2. Pour les trousse de réarmement seulement, veuillez passer à l'étape 6.

Pour les étapes 2 à 4, consultez l'étiquette d'approbation cousue sur votre VFI.

**Étape 2 :** Si votre produit porte la marque **Fabriqué au Canada**, passez à l'étape 3.

**Étape 3 :** Recherchez le numéro de modèle **MDxxxx** sur l'étiquette d'approbation. Si ce numéro correspond à un des numéros de modèle indiqués ci-dessus, passez à l'étape 4.

**Étape 4 :** Si la date de fabrication est **Avr2012** ou **Mai2012**, passez à l'étape 5.

**Si vous répondez NON à l'une ou l'autre des étapes 1 à 4, votre VFI est PARFAIT et il ne fait pas partie de cette alerte. Si votre VFI apparaît sur la liste des modèles ci-dessus mentionnés, et qu'il a été Fabriqué au Canada durant le mois d'avril ou de mai 2012, continuez alors à l'étape 5.**

**Étape 5 :** Si vous avez répondu OUI à toutes les étapes ci-dessus mentionnées, vous devez maintenant rechercher un numéro de LOT sur la cartouche de CO<sub>2</sub> qui se trouve à l'intérieur de la vessie. On peut voir ce numéro à travers le tissu jaune de la vessie.

- Déballiez manuellement votre VFI en ouvrant les glissières et en dépliant votre VFI.
- Vous y trouverez la cartouche de CO<sub>2</sub> qui est attachée au gonfleur rond.
- Appuyez sur le tissu jaune de la vessie contre la cartouche pour lire l'étiquette.
- On peut facilement voir le numéro de Lot à travers le tissu.

**Étape 6 :** Si la cartouche de CO<sub>2</sub> porte les numéros de **LOT 404121** ou **404122**, communiquez immédiatement avec notre service à la clientèle au numéro **1-800-526-0532** pour de plus amples instructions, et pour prendre les mesures nécessaires pour remplacer l'assemblage du gonfleur. Si la cartouche de CO<sub>2</sub> ne



porte pas les numéros de LOT 404121 ou 404122, elle est adéquate et vous pouvez réemballer votre VFI et l'utiliser.

Mustang Survival vous remercie de votre attention à l'égard de cette alerte importante.

Pour plus d'assistance, renseignements, manuels de l'utilisateur et instructions, veuillez consulter le site **[www.mustangsurvival.com/HIT](http://www.mustangsurvival.com/HIT)** ou téléphoner au service à la clientèle au numéro 1-800-526-0532.